



الدولية للفحص الفني للسيارات DWALIYA TECHNICAL INSPECTION

تقرير فحص الشركة الدولية للفحص الفني

بيانات السيارة

تاريخ الفحص : 04/10/2020
رقم المعاملة : 17230
رقم اللوحة : 30/22425
رقم المدني :
رقم العداد : 13708
الموبايل :
الموديل : 2014
اللون : أبيض
E1108995
رقم الشاصي :
نوع السيارة : مازدا ٦
أسم المالك :

الحالة العامة للسيارة	
الشاصي	جيد
الهيكل	غير مفحوص
% الماكينة	غير مفحوص
اختبار القيادة	غير مفحوص
حالة الجير	غير مفحوص
فحص ٥٣ نقطة	غير مفحوص



ملاحظات

الشاصي جيد + ضربه بجسر الدعاميه الامامي

خاص بالتمثين

فقط

تم تمثين المركبة المذكورة اعلاه بمبلغ

الشركة الدولية للفحص الفني
حسين عبيد العزيز الخالدي

مدير الفحص الشامل : 97943348

Tel : 24744490 - 2474480

الري خلف الشواف مقابل صيانه الكترونيات الغانم